



| Zestaw dozujący podchloryn sodu | | | | Syg. Cl | Syg. H2S | Pompa 20.01Pw | | | | Pompa 20.02Pw | | | | Rezerwa |
|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|---------------|----------------|-------|--------|---------|
| Wzrost podchl. sodu | Pompa podchl. sodu | Poz. MIN | Awaria zasilania | Przekroczenie | Przekroczenie | Ster. ręczne | Ster. automat. | Praca | Awaria | Ster. ręczne | Ster. automat. | Praca | Awaria | |

WYKONAWCA



ILF CONSULTING
ENGINEERS
POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU



Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Radborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 22, AKPiA

tytuł

Szafa ster. SA-02.4 - Schemat połączeń - EM01 syg. wejść

projektował

2008.02

opracował

2008.02

zatwierdził

SA-02.4-AP R w -08-00

Nr obiektu Strona Rodzaj/Rodzaj Nr rysunku Revizja