


Pompownia osadu i wody płucz. – ściana zewnętrzna

Szafa sterownikowa SA-02


TT 00.02
Przetwornik
temperatury



KP-00.02
LJCY-Nr 2x0,75

-X6;3
-X6;4

PZ1



bezpieczniki 100mA
-XL;19
-XM;8
24VDC

-XS6;3
-XS6;4

Sterownik	S7-300
Moduł	EM06
Zacisk	4(+)
	5(-)

TET 00.02

WYKONAWCA



ILF CONSULTING
ENGINEERS

POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU



Grontmij Polska

Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

Rew. Data Treść zmiany

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 21, AKPIA

tytuł Pomiaru temperatury zewnętrznej w okolicy pomp. osadu wody płucz.

projektował		2007.12
opracował		2007.12
zobowiązał		

Pomiar	AP	R	w	095	00
Nr obiektu	Branka	Racibórz	Stadium	Nr rysunku	Revizja