


Bud. st. transformatorowej SO-2 – ściana zewnętrzna

Szafa sterownikowa SA-01


TT 00.01
Przetwornik
temperatury



KP-00.01
LIYY 2x0,75

-X5;5
-X5;6

PZ1



bezpieczniki 100mA
-XL;15
-XM;10
24VDC

Sterownik	S7-300	
Moduł	EM05	
Zacisk	4(+)	5(-)

TET 00.01

WYKONAWCA

ILF
CONSULTING
ENGINEERS

ILF CONSULTING
ENGINEERS
POLSKA SP. Z O.O.
02-729 Warszawa
ul. Postępu 15

INŻYNIER KONTRAKTU

Grontmij Polska

Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V.
Radiborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

Rev.	Data	Treść zmiany

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
w RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8

temat MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RACIBORZU
Projekt wykonawczy Tom 21. AKPiA
tytuł Pomiar temperatury zewnętrznej w okolicy st. SO-2

projektował	2007.12
opracował	2007.12
zatwierdził	
nr	
tytuł	Pomiar
Nr obiektu	AP R w - 094 - 00
Brzoza	
Racibórz	
Stadium	
Nr rysunku	
Revizja	